


Руководство по эксплуатации



УСТРОЙСТВО ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ





модели:

УПЗ-500

УПЗ-600

УПЗ-800





ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Назначение 4
2. Введение 4
3. Технические
характеристики5
4. Комплектность 5
5. Сборка, подготовка
к работе6
6. Основные меры
предосторожности6

6.1. Перед зарядкой	7
6.2. Установка	
режимов работы	8
6.3. Зарядка	8
6.4. По окончании	
зарядки	8
7. Запуск двигателя	9
6. Гарантийные	
обязательства	10



ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ ИЗДЕЛИЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Адреса и телефоны ближайших сервисных центров указаны на сайте

www.uralopt.ru/services



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЫ

Благодарим Вас за приобретение пуско-зарядного устройства ПАРМА®.

Проверьте изделие на отсутствие механических повреждений, наличие и правильность заполнения гарантийного талона, наличие полной комппектании.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено эксплуатирооборудование, вать ознакомившись с инструкцией по эксплуатации.



В случае возникновения сложностей или вопросов, связанных с эксплуатацией или техническим обслуживанием оборудования, обращайтесь к уполномоченным дилерам.



Начиная использовать пуско-зарядное устройство. Вы тем самым под-

тверждаете, что ознакомились с правилами эксплуатации изделия и условиями гарантийного обслуживания, полностью поняли и принимаете их.



Несоблюдение указаний инструкции может привести к травме или повреждению оборудования.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пуско-зарядное устройство предназначено для запуска двигателей внутреннего сгорания, оборудованных системой электрозапуска, а также быстрой подзарядки свинцово-кислотных аккумуляторов (далее АКБ), в случае, когда заряда АКБ недостаточно.

Не предназначено для работы в качестве источника питания.

Не предназначено для бережного заряда аккумуляторной батареи.

Не предназначено для питания бортовой сети автомобиля без аккумуляторной батареи.

Не предназначено для запуска двигателя без аккумуляторной батареи.

2. ВВЕДЕНИЕ



Для правильной эксплуапуско-зарядного тации устройства внимательно

ознакомьтесь с настоящим руководством.



использованием устройства внимательно ознакомьтесь с правила-

ми эксплуатации и техникой без-

опасности по работе с аккумуляторной батареей!



Следуйте данному руководству для обеспечения Вашей безопасности и

безопасности других работников. Несоблюдение правил безопасности может привести к серьезным травмам и даже смерти.



Используйте устройство только по назначению, как указано в руководстве.

Лицо, использующее устройство, несет ответственность за безопасность как свою, так и других лиц.

Перед включением устройства убедитесь, что параметры кабеля удлинителя, вилки и электрической соответствуют техническим характеристикам пуско-зарядного устройства, см. таблицу 1.

Пуско-зарядное устройство оборудовано защитой от:

- перегрева;
- короткого замыкания (в случае возникновения контакта между зарядными зажимами).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование параметра / модель	УПЗ-500	УПЗ-600	УПЗ-800
Напряжение питающей сети, В	220 +/-10	220 +/-10	220 +/-10
Потребляемая мощность в режимах ЗАРЯДКА / ПУСК, кВт	1,6 / 10,0	2,0 / 12	2,5 / 20
Максимальный пусковой ток, А	360	540	800
Количество режимов работы устройства	6	6	6
Напряжение заряда АКБ, В	12 / 24	12 / 24	12 / 24
Максимальный ток зарядки, А	70	80	100
Минимальная / максимальная емкость заряжаемой АКБ, А·ч	50 / 700	60 / 800	60 / 1000
Сетевой предохранитель, А	20	20	30
Класс защиты	IP20	IP20	IP20
Габариты упаковки, см	37x30x59	37x30x59	37x30x59
Масса брутто / нетто, кг	24,5 / 23	25,8 / 24,3	29,8 / 28,3

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1. Пуско-зарядное устройство ... 1 шт
- 2. Транспортировочный комплект (колеса, ось, опора, крепеж)..... 1 шт
- 3. Руководство по эксплуатации...... 1 шт 4. Упаковка 1 шт



Если комплектность упаковки нарушена или запасные части повреждены при транспортировке, обратитесь к своему продавцу.




Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.




5. СБОРКА, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Извлеките устройство из упаковки. Установите ось с колесами, *puc 1*.



Установите опорную ножку для моделей УП3-500 / УП3-600 (рис. 2а) или две опорные ножки для модели УП3-800 (рис. 2b).

Подсоедините плюсовой кабель к соответствующей клемме 12В или 24В, в зависимости от планируемого использования.





6. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Схема устройства содержит элементы и узлы, находящиеся под напряжением питающей сети.



Категорически запрещается работать при снятых боковых обшивках.

• Во время зарядки АКБ выделяется взрывоопасный газ!

Поэтому в помещении, где происходит зарядка АКБ, должна быть соответствующая вентиляция и соблюдаться меры безопасности.

- При использовании на открытом воздухе, исключить попадание влаги и электролита на прибор.
- Запрещается устанавливать устройство внутри транспортного средства.
 - Запрещается использование

- устройства при отсутствии или неисправном заземлении. Перед подключением устройства проверьте наличие и исправность заземления.
- Отключайте питающий кабель от электрической сети при перемещении устройства, перед техническим обслуживанием и ремонтом, подключением и отключением от АКБ.
- Располагайте устройство в помещении так, чтобы панель управления была легко доступна.
- Устанавливайте устройство на прочной, ровной поверхности, модели на колесах должны использоваться только в вертикальном положении.
- Не накрывайте работающее устройство и не закрывайте вентиляционные отверстия.
 - Внимательно изучите инструк-



цию по эксплуатации и заряду АКБ от производителя, перед ее зарядом.

- Замена сетевого кабеля, ремонт и техобслуживание устройства должна проводиться только квалифицированным специалистом сервисного центра.
- Запрещается заряжать неисправные АКБ и запускать двигатели с неисправной пусковой аппаратурой. Это приведет к поломке устройства.
- Для исключения потерь зарядного тока и образования искр, перед зарядкой хорошо зачистите клеммы АКБ от окисной пленки.

6.1. Перед зарядкой (см. рис. 3)

- Обязательно проверьте, ваше пуско-зарядное устройство по техническим характеристикам соответствует параметрам АКБ (емкость, пусковой ток), см. Таблицу 1.
- Проверить исправность предохранителя. При замене используйте только оригинальные предохранители, соответствующей мощности для данного устройства.

• Перед подключением убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению 220B ±10%. При выключенном устройстве установите переключателями ток зарядки в соответствии с руководством по зарядке данной АКБ.



Не переключайте режимы работы под нагрузкой (мовызвать поломку устройства).


• Установите на панели управления нужный режим зарядки, рис. 1, п. 6. Подключите кабель к соответствующей клемме 12-24B, puc.3, п.3, 4.



Не подключайте устройство в режиме 24В к АКБ с напряжением 12В (может вызвать выход из строя АКБ).




Не запускайте двигатель в режиме заряда АКБ. Запуск только в режиме ПУСК.




- 1. Амперметр; 2. Предохранитель (в комплекте два запасных предохранителя);
- 3. Клемма «+» подключения режима 24В; 4. Клемма «+» подключения режима 12В; 5. Выключатель; 6. Таймер; 7. Кабель общий «-» для 12B и 24B



6.2. Установка режимов работы





- Позиция 1 ток зарядки 10 А;
- Позиция 2 ток зарядки 15 А;
- Позиция 3 ток зарядки 20 A;
- Позиция 4 ток зарядки 25 А;
- Позиция 5 ток зарядки 35 А:
- Позиция 6 ток зарядки 48 А.


Позиции **4, 5, 6**, обозначенные знаком , работают только при активации таймера.

Максимальное время работы 60 мин, с последующим перерывом не менее 20 мин

6.3. Зарядка

Подсоедините красный зажим к положительной клемме АКБ «+», а черный зажим — к отрицательной «–».

Подключите вилку сетевого кабеля к электрической сети, проверьте установку режима работы и включите переключатель «Вкл-Выкл» в положение «Вкл».



Выполнение и контроль процесса зарядки ведите в соответствии с положениями инструкции по заряду данной АКБ.

Данное устройство не оборудовано контролем зарядного тока, не предназначено для длительного, бережного заряда аккумулятора, в любом режиме работы, заряд аккумулятора должен производиться только под контролем пользователя.

При длительной зарядке возможно закипание электролита, вздутие, перегрев, взрыв аккумуляторной батареи.



BHUMAHUF!

В режиме быстрой зарядки АКБ, длительность зарядолжна превышать 60 мин во

ки не должна превышать 60 мин во избежание выхода из строя АКБ.

6.4. По окончании зарядки

- Когда АКБ заряжена переключатель **«Вкл-Выкл»** поставьте в положение **«Выкл»**.
- Отсоедините вилку сетевого кабеля от электрической сети.
- Отключите зажимы от клемм АКБ и уберите аппарат в сухое место.



7. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

- Этот режим необходим, когда заряда АКБ автомобиля недостаточно для пуска двигателя стартером, в этом случае необходимая энергия может быть получена от пуско-зарядного устройства.
- Перед запуском двигателя, прочитайте соответствующие разделы инструкции по эксплуатации ТС и пуско-зарядного устройства.
- Убедитесь, что пуско-зарядное устройство соответствует техническим характеристикам, требуемым для запуска Вашего ТС.

ВНИМАНИЕ!

Проверьте, что бортовая сеть ТС соответствует выбранному Вами режиму работы (12В или 24В).



Подключение 24В к 12В сети может вызвать выход из строя вашего ТС.

• Установите переключатель режимов «Пуск/Зарядка» в положение «Пуск». Подсоедините зажимы к клеммам, указанным в инструкции ТС, либо к клеммам АКБ, соблюдая полярность.



ВНИМАНИЕ!

Попытка запустить двигатель автомобиля полностью разряженной или отключенной АКБ непосредственно от устрой ства может привести к выходу из строя электронных узлов транспортного средства (далее ТС). Производитель и продавец не несет в данном случае никакой ответственности причиненный ущерб.



ВНИМАНИЕ!

Попытка запустить двигатель в режиме заряда АКБ может вызвать выход устройства из строя.



Перед запуском двигателя рекомендуется в течении 10-15 минут подзарядить

АКБ (для облегчения запуска двигателя). См. п. 6.3. «Зарядка».

Для запуска двигателя переведите выключатель в положение «Вкл» и произведите запуск.

Операция пуска должна проводиться в строгом соответствии с циклами работа/пауза, указанными в инструкции по эксплуатации ТС.

Режим пуска не более 5 секунд.

Если двигатель не заводится, найдите неисправность и устраните ее.



После успешного запуска сразу отключите устройство и отсоедините зажимы от клемм или АКБ.



Не соблюдение выше изложенных положений. может привести к поломке пускозарядного устройства и ТС.



8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12 месяцев со дня продажи.

Неисправности, допущенные по вине изготовителя, в течении гарантийно го срока устраняются бесплатно.

При обнаружении скрытых производственных дефектов в устройстве, потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае отсутствия таковой — в магазин, продавший устройство, для отправки в гарантийный ремонт.

Все претензии по качеству будут рассмотрены после проверки изделия в сервисном центре.

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:

- Несоблюдение пользователем предписаний руководства по эксплуатации изделия.
 - Механического подтверждения.
- Использование изделия в профессиональных целях и объемах.
- Применение изделия не по назначению.
 - Стихийного бедствия.
- Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышен-

ная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети, указанных на устройстве.

- Использование принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
- Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ.
- На устройства, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченного сервисного центра.
- На неисправности, возникшие в результате перегрузки устройства, безусловным признаком перегрузки устройства, относится выход из строя вторичной обмотки трансформатора.



Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно

всем ситуациям, которые могут возникнуть.

Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей, входит в его непосредственные обязанности.

ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ ИЗДЕЛИЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Адреса и телефоны ближайших сервисных центров указаны на сайте

www.uralopt.ru/services





Дата изготовления:

Импортер:

ООО «УРАЛОПТИНСТРУМЕНТ», 614068, РФ, г. Пермь, ул. Лесозаводская, 6. Тел./факс: (342) 237-16-52, 218-24-85

Изготовитель:

ОТ-AWT (ВЕНЛИНГ) МАШИНЕРИ КО., ЛТД Промышленная зона Данья, Ждежо таун, Венлинг, Джеджианг, Китай



Актуальная информация о действующих адресах сервисных центров доступна на нашем сайте:

www.uralopt.ru/services